


令和3年8月の大雨について

令和3年8月の大雨について【降雨状況】

- 福岡県では、5年連続となる「大雨特別警報」(気象庁)が発表され、筑後地域や福岡地域南部、筑豊地域南部で記録的な雨を観測
- 久留米市では、72時間で8月の平均雨量の約3倍となる718.5mmの雨を観測
- 大牟田市、久留米市、八女市、添田町など県内10観測所(気象庁)で72時間雨量の過去最大を観測



《過去の豪雨との比較》

	主な被災地域	雨量	最大時間雨量
今回の大雨	筑後地域・福岡地域南部・筑豊地域南部	718.5mm	72h 71mm/h
令和2年7月豪雨	大牟田市・久留米市	727mm	48h 105mm/h
令和元年8月の大雨	八女市・久留米市 朝倉市	422mm (235mm)	24h (6h) 87mm/h
平成30年7月豪雨	県内の広い範囲	602mm	48h 74mm/h
平成29年7月九州北部豪雨	朝倉市・東峰村	894mm (774mm)	54h (9h) 124mm/h

※速報値であり、今後変更となることがあります。 ※累加雨量は8月11日11時～15日7時までの集計

令和3年8月の大雨について【被害状況】

○ 主な被害状況

区分	件数	内訳
人的被害	3件	○重傷1名(添田町1) ○軽傷2名(北九州市1、みやま市1)
家屋被害	3,364件	【住家】 ○全壊5件(田川市2、八女市2、那珂川市1) ○半壊55件(久留米市48、北九州市2、その他4市町で5) ○一部損壊41件(みやま市24、北九州市9、その他4市で8) ○床上浸水561件(久留米市518、八女市18、みやま市14、その他5市町で11) ○床下浸水2,695件(久留米市2,194、みやま市190、柳川市109、その他15市町で202) 【非住家】 ○その他7件(田川市2、みやま市2、その他3市町で3)

※件数は各自治体からの報告

※令和3年9月15日時点把握分

○ 避難状況

区分	人数	内訳
実避難者	2,916名	○久留米市826名、八女市289名、みやま市239名、飯塚市203名、 その他48市町村で1,359名

※避難者数最大時(令和3年8月14日時点)

令和3年8月の大雨について【被害状況】

○ 公共施設被害状況

	令和3年8月 大雨 被害額	《参考》 平成29年7月 九州北部豪雨 被害額	《参考》 平成24年7月 九州北部豪雨 被害額
県	58億円	923億円	173億円
市町村	57億円	177億円	172億円
計	115億円	1,100億円	345億円

※令和3年9月15日時点把握分

※四捨五入の関係で各項目と合計額が合わないことがある

《過去の豪雨との比較》

	主な被災地域	公共施設被害額	主な人的被害	主な家屋被害
令和3年8月 大雨	筑後地域・福岡地域南部 筑豊地域南部	115億円	重傷1名	全壊・半壊 60件 床上・床下浸水 3,256件
平成29年7月 九州北部豪雨	朝倉市・東峰村	1,100億円	死者37名 行方不明者2名	全壊・半壊 1,109件 床上・床下浸水 620件
平成24年7月 九州北部豪雨	八女市・柳川市 朝倉市	345億円	死者5名	全壊・半壊 510件 床上・床下浸水 6,222件
平成21年7月 中国・九州北部豪雨	那珂川市・福岡市 北九州市・飯塚市 直方市	63億円	死者10名	全壊・半壊 24件 床上・床下浸水 5,476件
平成15年7月 梅雨前線豪雨	福岡市・太宰府市 志免町・宇美町	99億円	死者1名	全壊・半壊 82件 床上・床下浸水 6,961件
平成11年6月 福岡豪雨	福岡市・大野城市	50億円	死者2名	全壊・半壊 13件 床上・床下浸水 6,163件

※過去の豪雨における公共土木施設被害額及び主な被害は、福岡県「災害年報」による

令和3年8月の大雨について【被災状況】

(凡例)

× 河川施設被害箇所 473箇所(巨瀬川など86河川)

○ 浸水河川 19河川

こうらがわ
高良川(護岸崩壊) 久留米市




被災状況



応急対応状況

くまがわ
隈川(浸水) 大牟田市



いけまちがわ
池町川(浸水) 久留米市

こせがわ
巨瀬川(護岸崩壊) うきは市



被災状況




応急対応状況

※図上の× は、代表的な箇所を明示している


令和3年8月の大雨について【被災状況】

✕ 全面通行止 3箇所
✕ 通行止解除 132箇所
 合計 135箇所

○ 施設被害 110箇所



● (一) 江口長門石江島線(久留米市)



冠水状況



● (主) 田川桑野線(嘉麻市)



応急復旧状況(通行止解除)

● (主) 八女香春線(八女市)



応急復旧状況(通行止解除)

※図上の○は、代表的な箇所を明示している

令和3年8月の大雨について【被災状況】

令和3年10月末時点

- (凡例)
- がけ崩れ 15箇所
 - 施設災害 17箇所

※図上の□ は代表的な箇所を明示している

