


(2) 公共用水域水質測定結果の概要

ア 河川の状態

(ア) 豊前海流入河川の水質の推移 (BOD 7 5 % 値 : mg/L)


番号	水域名	地点名	類型	基準値	年 度				
					元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
1	長峡川上流	長音寺橋	A	2	4.3	4.5	5.2	5.8	5.1
2	長峡川下流	亀川橋	C	5	2.2	3.5	2.7	4.4	3.1
3	小波瀬川	二崎橋	A	2	1.6	2.8	2.3	3.5	1.9
4	今川上流	野口橋	AA	1	1.2	2.5	1.7	2.5	1.5
5	今川下流	今川汐止堰	A	2	3.2	4.1	3.4	4.5	2.6
6	江尻川	常盤橋	B	3	1.9	4.1	3.1	3.6	2.5
7	祓川上流	祓郷橋	AA	1	1.1	2.1	1.7	2.6	1.5
8	祓川下流	杳尾橋	A	2	1.4	3.0	2.1	3.3	1.9
9	音無川	松原橋	A	2	1.3	2.6	2.8	2.9	1.7
10	城井川上流	赤幡橋	AA	1	0.8	1.6	1.0	1.9	1.1
11	極楽寺川	神本橋	A	2	0.9	2.3	1.5	2.2	1.1
12	岩丸川	西の橋	A	2	1.3	3.1	2.3	2.9	1.6
13	真如寺川	吾妻橋	A	2	1.4	4.5	2.2	2.9	1.6
14	城井川下流	浜宮橋	A	2	0.9	1.5	1.9	1.7	1.3
15	上ノ河内川	滝の本橋	A	2	1.4	2.6	2.6	2.5	1.2
16	角田川	角田川橋	A	2	1.1	1.8	1.8	2.3	1.3
17	中川	橋の上堰	A	2	1.8	3.4	1.8	2.8	1.5
18	岩岳川	杳洗橋	A	2	1.2	1.8	1.9	2.3	1.3
19	佐井川	佐井川橋	A	2	1.6	2.7	2.4	2.8	2.1
20	友枝川	貴船橋	A	2	1.3	2.1	1.9	2.2	1.7
21	黒川	新川橋	A	2	2.7	2.6	4.1	3.4	2.8
環境基準達成率 (%)					76.2	19.0	38.1	9.5	66.7
					(16/21)	(4/21)	(8/21)	(2/21)	(14/21)



豊前海流入河川水質測定地点図

(イ) 北九州市内河川の水質の推移 (BOD 7 5 %値 : mg/L)


番号	水域名	地点名	類型	基準値	年 度				
					元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
1	江川	栄橋	D	8	1.3	0.9	0.9	0.9	1.2
2	金手川上流	矢戸井堰	B	3	0.9	0.9	0.7	0.9	0.7
3	金手川下流	洞北橋	D	8	1.1	0.9	0.9	1.0	1.3
4	金山川上流	則松井堰	C	5	2.8	1.9	2.9	1.8	2.6
5	金山川下流	新々堀川合流前	C	5	1.8	1.3	1.7	1.6	2.1
6	新々堀川	本陣橋	C	5	1.6	1.7	1.6	1.3	1.8
7	割子川上流	的場橋	B	3	1.1	0.7	0.8	<0.5	<0.5
8	割子川下流	J R 鉄橋下	D	8	1.5	1.3	2.0	1.3	1.0
9	撥川上流	旧厚生年金病院横	B	3	1.0	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
10	撥川下流	J R 引込線横	C	5	1.0	0.8	0.7	0.6	0.7
11	板櫃川上流	指場取水堰	A	2	0.7	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
12	板櫃川中流	境橋	A	2	0.9	0.7	0.6	0.5	<0.5
13	板櫃川下流	新港橋	B	3	1.2	0.8	0.8	0.7	0.9
14	紫川上流 (合馬川)	御園橋	A	2	0.7	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
15	紫川上流 (東谷川)	加用橋	A	2	1.1	<0.5	0.5	0.5	<0.5
16	紫川上流 (志井川)	志井川下流点	A	2	1.0	<0.5	0.6	0.5	<0.5
17	紫川上流	紫川取水堰	A	2	1.1	0.5	0.6	0.6	<0.5
18	神嶽川	旦過橋	B	3	1.2	0.9	0.8	0.7	0.6
19	紫川下流	勝山橋	B	3	0.8	0.8	0.7	0.8	0.5
20	村中川	村中川橋	B	3	1.0	0.5	<0.5	0.6	0.5
21	大川	大里橋	B	3	1.0	0.6	0.7	0.8	0.5
22	清滝川	暗渠入口	A	2	1.0	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
23	奥畑川	宮前橋	A	2	0.8	0.5	0.7	0.5	0.5
24	相割川	恒見橋	B	3	0.9	0.5	0.6	0.6	<0.5
25	竹馬川	新開橋	D	8	2.7	2.1	2.6	2.6	1.5
26	貫川	神田橋	B	3	0.9	0.6	0.6	0.5	<0.5
環境基準達成率 (%)					100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
					(26/26)	(26/26)	(26/26)	(26/26)	(26/26)



北九州市内河川水質測定地点図

(ウ) 遠賀川の水質の推移 (BOD 7 5 %値 : mg/L)


番号	水域名	地点名	類型	基準値	年 度				
					元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
1	西川	島津橋	B	3	3.4	2.8	3.4	2.1	2.1
2	江川	江川橋	C	5	1.4	1.5	1.1	1.0	0.9
3	八木山川上流	脇野橋	A	2	1.1	3.0	2.7	1.8	1.4
4	八木山川下流	樋口橋	B	3	1.5	3.0	2.9	2.2	1.9
5	犬鳴川	粥田橋	B	3	1.3	0.9	1.0	1.6	1.4
6	穂波川上流	天道橋	A	2	1.7	2.7	2.1	2.2	1.8
7	穂波川下流	東町橋	B	3	1.3	1.0	1.7	2.1	1.8
8	山田川	大倉橋	B	3	2.2	3.0	2.7	3.0	2.4
9	遠賀川上流	新宮ノ前橋	A	2	2.1	2.3	1.6	2.2	1.8
10	遠賀川下流	川島	B	3	1.4	1.3	1.8	2.1	1.8
11	遠賀川下流	日の出橋	B	3	1.6	1.6	3.1	2.8	1.8
12	中元寺川上流	三ヶ瀬橋	B	3	2.0	2.5	3.4	2.0	2.1
13	中元寺川下流	皆添橋	B	3	1.6	1.7	3.5	3.3	2.4
14	彦山川上流	今任橋	A	2	1.0	0.9	1.0	1.0	1.3
15	彦山川下流	繡橋	B	3	1.3	1.7	2.9	4.3	2.2
16	金辺川	高木橋	A	2	1.6	1.7	1.6	2.7	1.7
環境基準達成率 (%)					87.5	81.3	62.5	68.8	100.0
					(14/16)	(13/16)	(10/16)	(11/16)	(16/16)



遠賀川水質測定地点図

(エ) 筑前海流入河川の水質の推移 (BOD 75%値: mg/L)


番号	水域名	地点名	類型	基準値	年 度				
					元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
1	矢矧川	矢矧橋	C	5	6.5	6.5	6.1	4.4	2.5
2	汐入川	汐入川橋	B	3	4.7	2.8	4.2	4.3	3.8
3	釣川	多礼橋	B	3	3.2	1.6	2.9	3.5	2.4
4	釣川	砂山橋	B	3	1.9	1.3	2.4	2.9	2.2
5	西郷川	浜田橋	B	3	2.1	1.5	2.1	2.1	1.7
6	大根川上流 (谷山川)	石ヶ崎橋	A	2	2.1	1.9	2.5	2.3	2.2
7	大根川上流	大根川橋	A	2	1.1	1.0	1.3	1.2	1.1
8	大根川下流	花鶴橋	B	3	1.4	1.8	2.0	2.0	1.7
9	湊川	湊橋	C	5	2.7	2.0	2.6	2.7	3.1
10	桜井川	汐井橋	A	2	2.0	1.7	2.0	2.3	1.8
11	雷山川	加布羅橋	A	2	4.1	6.7	4.2	4.8	2.3
12	雷山川 (長野川)	赤坂橋	A	2	1.8	1.0	3.0	2.9	1.3
13	一貴山川	深江橋	A	2	2.2	1.0	1.9	1.9	1.3
14	加茂川	佐波橋	A	2	1.4	0.8	0.9	1.2	0.8
15	福吉川	福吉橋	A	2	2.8	1.4	1.6	1.5	1.3
環境基準達成率 (%)					53.3	86.7	66.7	60.0	80.0
					(8/15)	(13/15)	(10/15)	(9/15)	(12/15)



筑前海流入河川水質測定地点図（左：糟屋、宗像、遠賀地区、右：糸島地区）

(ウ) 博多湾流入河川の水質の推移 (BOD 75%値: mg/L)

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年 度				
					元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
1	唐の原川	浜田橋	C	5	1.3	1.1	1.3	2.0	1.4
2	多々良川上流 (久原川)	深井橋	A	2	1.2	1.2	1.6	1.2	1.1
3	多々良川上流	大隈橋	A	2	1.4	1.3	1.8	1.8	1.3
4	多々良川上流	雨水橋	A	2	1.7	1.0	1.3	1.8	1.1
5	多々良川下流	名島橋	C	5	1.2	1.1	1.4	2.3	1.3
6	須恵川上流	酒殿橋	B	3	3.6	1.9	2.9	4.4	5.2
7	須恵川下流	休也橋	C	5	1.9	1.8	2.0	2.4	2.0
8	宇美川上流	亀山新橋	B	3	2.6	2.3	2.2	2.5	2.4
9	宇美川下流	塔の本橋	C	5	1.7	1.4	2.4	2.2	1.7
10	御笠川上流	板付橋	B	3	1.4	1.2	1.1	1.8	1.5
11	御笠川下流 (1)	金島橋	D	8	1.2	1.4	1.4	1.8	3.4
12	御笠川下流 (2)	千島橋	D	8	1.1	1.0	1.1	1.9	1.2
13	那珂川上流	塩原橋	A	2	1.1	0.7	1.0	1.0	0.8
14	那珂川下流 (1)	住吉橋	B	3	1.0	0.6	0.7	1.5	0.8
15	那珂川下流 (2)	那の津大橋	C	5	1.1	0.9	1.5	1.3	1.0
16	樋井川	旧今川橋	B	3	1.2	0.7	1.1	1.3	0.8
17	金屑川	飛石橋	C	5	0.8	0.6	0.8	1.0	0.8
18	室見川	室見橋	A	2	0.7	0.6	0.7	0.9	0.6
19	名柄川	興徳寺橋	C	5	0.7	0.6	0.9	1.0	0.7
20	十郎川	壱岐橋	C	5	0.9	0.9	1.1	1.1	0.9
21	七寺川	上鯉川橋	C	5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6
22	江の口川	玄洋橋	C	5	1.4	1.3	1.4	1.6	1.3
23	瑞梅寺川	昭代橋	A	2	1.5	1.8	1.3	1.6	1.6
環境基準達成率 (%)					95.7	100.0	100.0	95.7	95.7
					(22/23)	(23/23)	(23/23)	(22/23)	(22/23)



博多湾流入河川測定地点図